




Der zweite Wehrbock wird von Rost befreit.



Auch an den schwer zugänglichen Stellen muß der Rost entfernt werden.