



Die durchgerosteten Stellen wurden mit Rostumwandler behandelt.



Mit Glasfaserspachtel werden die weggerosteten Stellen aufgefüllt.